

Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau





Opere di rivitalizzazione di fiumi nei pressi di Vienna







Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau



RIVITALIZZAZIONE DI FIUMI

L'obiettivo della rivitalizzazione di un corso d'acqua è il ripristino della sua funzionalità fluviale

I passi volti al raggiungimento di tale scopo sono:

LA CONNESSIONE LONGITUDINALE

LA CONNESSIONE LATERALE

LA CONESSIONE VERTICALE

CREAZIONE DI SITI A CARATTERE PIONIERO

INCENTIVAZIONE DELLA DINAMICA NATURALE






Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau





MODIFICA DELLA PLANIMETRIA E LARGHEZZA DELL'ALVEO (A SINISTRA) MODIFICA DELLA TIPOLOGIA DEL FONDO E DELLA SPONDA (a destra)





Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau





2 tratti rivitalizzati sul fiume Mödling






Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau








Altezza del deflusso superata in giorni

Abb. 27: Abflussdauerlinie des Mödlingbaches. rote Linie = mittlere Abflussdauerlinie für 1998 – 1999; blaue Linie Abflussdauerlinie für 1999 (FLORINETH, MUHAR, PELIKAN, 2003)



Deflusso medio durante l'anno

Abb. 28: mittlerer Abflussjahresgang des Mödlingbaches aus der Zeitreihe 1998 – 1999 (FLORINETH, MUHAR, PELIKAN, 2003)




Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau





piene nei vari mesi

Auftrittszeitpunkte der Hochwässer



HQ₁₀ 20 m³/s HQ₃₀ 30 m³/s HQ₅₀ 36 m³/s HQ₁₀₀ 45 m³/s

Abb. 29: Auftrittszeitpunkte und Abflussmengen der Hochwässer am Mödlingbach aus der Zeitreihe 19881 – 1999 (FLORINETH, MUHAR, PELIKAN, 2003)

Superficie del bacino imbrifero: 59 km²





Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau



Tratto naturale a monte del fiume Mödling: esempio per la rivitalizzazione a valle






Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau








Durante l'intervento


Subito dopo l'intervento



Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau









Dopo 5 anni




Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







1 anno dopo l'intervento di rivitalizzazione







Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau








La piena dopo 1 anno






Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau





Rottura dell'alveo cementificato







Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Subito dopo l'intervento





Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Repellenti e viminata dopo 6 mesi






Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau








prima dell'intervento









Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau












Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Dopo 3 mesi








Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Dopo 2 anni





Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Prima dell'intervento di rivitalizzazione di un altro tratto del fiume Mödling

rottura dell'alveo cementificato





Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Rottura del fondo cementificato del fiume Mödling





Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Messa a dimora di talee di salice

Subito dopo l'intervento






Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Dopo 1 anno







Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau





Monitoraggio di 2 tratti rivitalizzati del fiume Mödling








Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau












Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau



Stato delle varie opere dopo 2 anni dalla realizzazione



Classificazione della condizione:

1 = molto buona

2 = buona

3 = modesta

4 = pessima

		Zustand				
	1	2	3	4	Gesamt	arithm. Mittel
Buhnen	6	13	0	0	19	1,68
Faschinen	8	1	0	0	9	1,11
Sohlschwellen	7	1	0	0	8	1,13
Flechtzäune	3	1	0	0	4	1,25
Rangen	1	0	0	0	1	1,00





Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau





Häufigkeitsverteilung der Zustandsklassen 1 - 4 aller Bautypen im Abschnitt II % 100-90-80-100.0 88,9 **7**0-75,0 60-**50**-30-20-3 Zustandsklassen Buhnen Sohlschwellen **Flechtzäune** Faschinen Rangen

frequenza delle diverse classi dello stato

		Zustand			
	1	2	3	4	
Buhnen	31,6	68,4	0,0	0,0	
Faschinen	88,9	11,1	0,0	0,0	
Sohlschwellen	87,5	12,5	0,0	0,0	
Flechtzäune	75,0	25,0	0,0	0,0	
Rangen	100,0	0,0	0,0	0,0	






Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau





Efficacia delle varie opere dopo 2 anni dalla realizzazione



Classificazione dell'efficacia

1 = molto buona

2 = buona

3 = modesta

4 = pessima

		Wirkung				
	1	2	3	4	Gesamt	arithm. Mittel
Buhnen	6	2	11	0	19	2,26
Faschinen	7	2	0	0	9	1,22
Sohlschwellen	6	2	0	0	8	1,25
Flechtzäune	4	0	0	0	4	1,00
Rangen	0	1	0	0	1	2,00





Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau






Häufigkeitsverteilung der Wirkungsklassen 1 - 4 aller Bautypen im Abschnitt II % 100 90 80 100,0 70-60-50 40 57,9 30-20-10-Wirkungsklassen Sohlschw ellen Buhnen Faschinen Flechtzäune Rangen

frequenza delle diverse classi di efficacia

		Wirkung			
	1	2	3	4	
Buhnen	31,6	10,5	57,9	0,0	
Faschinen	77,8	22,2	0,0	0,0	
Sohlschwellen	75,0	25,0	0,0	0,0	
Flechtzäune	100,0	0,0	0,0	0,0	
Rangen	0,0	100,0	0,0	0,0	






Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau





Sezioni di monitoraggio presso il fiume Mödling






Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau





Flechtzaun IIE17



Sezione A del tratto analizzato dopo 2 - 5 - 24 mesi




Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau









Sezione B del tratto analizzato dopo 2 - 5 - 24 mesi






Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Sezione C del ttratto analizzato dopo 2 - 5 - 24 mesi






Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Sezione D del tratto analizzato dopo 2 - 5 - 24 mesi







Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Sezione E del trtatto analizzato dopo 2 - 5 - 24 mesi






Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Sezione F del tratto analizzato dopo 2 - 5 - 24 mesi




Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau





il fiume Vienna





Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Fiume Vienna – prima dell'intervento di rivitalizzazione

Durante la rottura dell'alveo cementificato

Superficie del bacino imbrifero: 230 km²

Dopo la realizzazione di 3 casse di laminazione $(720.000 - 160.000 - 520.000 \text{ m}^3)$

HQ 100 300 m³/s HQ₁₀₀₀ 380 m³/s





Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Dopo 2 anni







Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Costruzione di un repellente vivo con fascine e tronchi di legno come elemento di struttura, 1999



dopo 3 mesi






Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau










Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Prima dell'intervento di rivitalizzazione della parte superiore del fiume Krotenbach



Dopo l'apertura del canale, 2007



Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Dopo l'apertura del canale sotterraneo, 10/2007

Dopo la costruzione di un muro con massi ciclopici 3/2008




Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau














Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Subito dopo la realizzazione





Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Prima dell'intervento di rivitalizzazione del tratto a valle del fiume Krotenbach

Apertura del canale Krotenbach, 2007





Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Apertura del canale Krotenbach, 2007

Realizzazione di una cassa di laminazione, 2007





Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Durante la costruzione di una cassa di laminazione, 3/2008

Dopo la realizzazione degli interventi sul tratto a valle, 3/2008





Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Durante la costruzione di una copertura diffusa di salice, 3/2008






Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Subito dopo l'ultimazione dei lavori, 3/2008







Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau







Durante una piena, 6/2008





Department für Bautechnik und Naturgefahren Institut für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau



RIVITALIZZAZIONE DI CORSI D'ACQUA

Tramite la creazione di siti a carattere pioniero e l'incentivazione della dinamica naturale si sviluppa un'ampia struttura dell'alveo con grandi vantaggi ecologici. La scelta delle piante giuste e degli interventi di manutenzione garantisce il deflusso necessario.

