SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTI I.N.

Data **Compilatore**		13.11.2003 G. Sauli	
Provincia **Comune** **Località**		Palermo Lascari T. Farinella	N 38 ° 00,009' E 013° 54,994'
Altitudine		20 m slm	
Esposizione		Direzione del canale S-N	
Inquadramento ambientale		Tronco vallivo canale di deflusso interessato da fenomeni erosivi, con presenza di materiali di risulta	
Obiettivo dell'intervento		Protezione delle sponde e del fondo dall'erosione superficiale	
Tipologie dell'intervento		Sistemazione idraulica per protezione delle sponde e del fondo dall'erosione tramite rivestimento con geostuoia tridimensionale in nylon (Enkamat),prebitumata sul fondo  	
Dimensioni dell'intervento		1400 m di canale	
Specie vegetali impiegate		Semina a spaglio	
Soggetto realizzatore		Ente appaltante Genio Civile - Palermo Nigrelli e Saces, consulenza Ingg. F. e S. Nigrelli	
Periodo d'intervento		1988	
Specie vegetali impiegate	**Talee**	No	
	Piante radicate	No	
Osservazioni sui materiali (spanciamenti gabbioni, rotture reti , ruggine, marcescenza tronchi, etc.)		Buona la tenuta funzionale della geostuoia Buona la rivegetazione spontanea	

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 1: Rivestimento in geostuoia tridimensionale sintetica appena eseguito, (1988) T. Farinella (PA)

Foto 2: Rivestimento in geostuoia tridimensionale sintetica appena eseguito, (1988) T. Farinella (PA)

Foto 3: Rivestimento in geostuoia tridimensionale sintetica da poco eseguito, (1988) T. Farinella (PA)

Foto 4: T. Farinella, novembre 2003

Foto 5: T. Farinella, novembre 2003

Foto 6: T. Farinella, novembre 2003, particolare della geostuoia sintetica tridimensionale